

## Korrekturhinweis zum Merkblatt DWA-M 149-3:2007

Das Merkblatt DWA-M 149-3:2007-11 „Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 3: Zustandsklassifizierung und -bewertung“ wurde im April 2015 durch das Merkblatt DWA-M 149-3 „Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion“ ersetzt. Die Aktua-

lisierung des Merkblatts war aus Gründen der Fortschreibung der europäischen Normung (DIN EN 13508-2:2011) erforderlich geworden. Allerdings dürfen Inspektionsprogramme, die vor Veröffentlichung der DIN EN 13508-2:2011 begonnen wurden, noch mit dem ursprünglichen Kodiersystem gemäß DIN EN 13508-2:2003/Merkblatt DWA-M 149-2:2006 beendet werden. Infolgedessen kommt auch das Merkblatt DWA-M 149-3:2007 noch zur Anwendung.

## Korrekturen im Merkblatt DWA-M 149-3:2007

Im Merkblatt DWA-M 149-3:2007 ist auf Seite 32 in Tabelle A.12 „Schadhafte Innenauskleidung“ die Klassifizierungsregel für den Code BAKZ– mit der standardisierten Anmerkung G wie folgt zu ergänzen:

**Tabelle A.12:**  
**Schadhafte Innenauskleidung**

Hauptkode	Charakterisierung		Standardisierte Anmerkung	Anforderungen			Maßeinheit	Zustandsklasse					
	Ch1	Ch2		D	S	B		0	1	2	3	4	
BAK	Z	–	G		×		mm						alle